




Schaltplan 91ir12 (wiring diagram)




bl/ws Kabel getrennt

Kein Zündfunke, auch die
Stroboskoplampe zeigt nichts




Schaltplan 91ir12 (wiring diagram)





grünes Kabel getrennt
und mit Oscar geprüft
=> kein Signal



Schaltplan 91ir12 (wiring diagram)




Rotes Kabel






Schaltplan 91ir12 (wiring diagram)




Weißes Kabel








Schaltplan 91ir12 (wiring diagram)





bl/ws Kabel





Primärwicklung
Zündspule
=> 0,6 Ohm





Sekundärwicklung
Zündspule
=> kein Durchgang