

Herrn Dir. Grewenig



BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESSELLSCHAFT

Rundschreiben der Kundendienst-Abteilung

Motorräder: Gruppe Motor Nr. 1/54

München, den 28. Mai 1954
KVK Ba/E

Betrifft:

Verwendung der Kurbelwelle von R 25 für R 24


Zur Erleichterung der Lagerhaltung wird die am Lager vergriffene R 24 Kurbelwelle 224 1 02 601 03 nicht mehr neu angefertigt, da sie durch die R 25 Kurbelwelle 224 2 03 601 33 ersetzt werden kann.

Zum Einführen der R 25 Kurbelwelle in das R 24 Motorgehäuse ist jedoch erforderlich, an dessen Befestigungsflansch für den vorderen Lagerdeckel die bereits unter einem Winkel von 42° vorhandene Aussparung (in Zeichnung "alt") von 2,5 mm Tiefe auf "neu" 10 mm Tiefe und 29 mm Radius am Winkel $47,5^\circ$ durch Ausfräsen oder notfalls durch Feilen zu vergrößern.

Skizze umstehend!

BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Aktiengesellschaft

*Nacharbeit am Motorgehäuse 224.1.01.001.10
bei Einbau der Kurbelwelle 224.2*



*hier nacharbeiten!
(siehe unten)*

