

Betreff: Fw: Veterama Mannheim vom 13. bis 14. Oktober 2007

Von: Rabenbauer GmbH <info@rabebauer.com>

Datum: Thu, 11 Oct 2007 15:46:54 +0200

An:

Liebe Kunden,

auf unseren Newsletter vom 09.10.2007 haben wir einige Rückmeldung bekommen, dass die im Leistungsdiagramm dargestellten Kurven falsch beschrieben seien.

Wir haben den Sachverhalt tatsächlich etwas zweideutig angegeben.

Die rote Leistungskurve, welche mit "**Orig. Schalldämpfer**" bezeichnet ist, entspricht unserem originalgetreu nachgefertigten Dämpfer mit etwa 12 PS Leistung. Es werden damit genau die von BMW angegebenen Werte erreicht.

Schalldämpfer R25/2, "Schwalbe" mit Lasche, Top Qualität



Die schwarze Leistungskurve, mit "Nachbauschalldämpfer" bezeichnet, entspricht dem bis jetzt am Markt erhältlichen Schalldämpfer, welcher ca. 10 PS Leistung erreicht.



Gemessen wurden beide Schalldämpfer an einer unrestaurierten R25/2 mit ca. 40000 Km Laufleistung.

Der Motor befindet sich in Originalzustand, bei dem vor der Leistungsmessung lediglich Ölstand, Zündung und Vergaserbestückung kontrolliert wurden.

Gemessen wurde auf unserem hauseigenen Rollenprüfstand, Hersteller Overdrive.

Im Anhang finden Sie die gleiche Leistungskurve, wie in der ersten Email, diesmal jedoch bezogen auf die Geschwindigkeit.

Es ist gut zu erkennen, das beim Nachbauschalldämpfer wegen der fehlenden Leistung im oberen Drehzahlbereich nur Geschwindigkeiten um die 90 Km/h erreicht werden.

Im Fahrversuch zeigte der Tacho unserer betagten R25/2 115 Km/h an, abzüglich Tachoungenauigkeit sind aber sicher echte 100Km/h realistisch.

Mit freundlichen Grüßen
Hermann Rabenbauer

Rabenbauer GmbH
Wotzmansreut 5
94065 Waldkirchen

Tel. 08581-98787-0
Fax 08581-98787-15
info@rabebauer.com
www.rabebauer.com

Leistung-Vmax-R25-2.pdf

Content-Type: application/pdf
Content-Encoding: base64