




Een doorsnede tekening van de Z-regelaar zoals die o.a. op de meeste BMW's voorkomt.

47

Laatste zin: "... het kan niet anders bij ..."

170


De tekeningen passen in het geheel niet bij de tekst. De correcties staan hieronder:

* ZG 209/23 Z




Behoort bij de R26

* ZG 209/26 Z



Aangetroffen bij de R25/3

* Zonder opschrift



Behoort bij de R25/2, en ik neem aan bij de R25

* ZG 209/35 Z



Type motor onbekend